



Keselamatan dalam penggerindaan

Penggerindaan adalah salah satu pekerjaan berbahaya yang sering dilakukan di lingkungan. Dalam penggerindaan terdapat bahaya berupa:

- Percikan api
- Percikan debu
- Putaran roda gerinda
- Listrik

Untuk memastikan pekerjaan penggerindaan Anda aman, beberapa peraturan keselamatan yang harus dipatuhi antara lain:

- Pembuatan izin panas
- Pastikan gerinda telah divalidasi dan terdapat pelindung (*Cover*) dari putaran gerinda
- Pakailah Faceshield, Kaca mata safety dan sarung tangan safety
- Jauhi aktivitas penggerindaan dari bahan mudah terbakar
- Sediakan APAR yang bisa dijangkau dengan mudah



Pemateri Safety Contact

Shift 1

Shift 2

Shift 3