



Safety Contact : Penerapan Lock Out Tag Out (LOTO)



Ketika seseorang sedang melakukan perbaikan mesin/ sumber energi lain, akan sangat berbahaya apabila mesin tersebut diaktifkan oleh orang lain yang tidak tahu bahwa mesin tersebut sedang diperbaiki.

Lock Out (Gembok) Tag Out (Label)/LOTO menjamin bahwa mesin atau sumber energi lain tidak akan bisa dioperasikan ketika alat tersebut sedang diperbaiki

Fakta Kecelakaan berdasarkan Occupational Safety Consultant:

- 10% dari kecelakaan disebabkan oleh kegagalan dalam mengaplikasikan LOTO
- Dalam setahun, terdapat 50.000 kecelakaan dan lebih dari 100 kasus kematian yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan terhadap LOTO

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Penggunaan LOTO hanya untuk teknisi yang sudah pernah dilatih LOTO
2. Hanya teknisi yang memasang LOTO yang berhak untuk intervensi kepada sumber energi

